



SZÁMLA

HAS/18-0496

Szállító:

HAÁSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szeged, 6725
Kálvária sugárút 87.

Adószám: 11392534-2-06
Közösségi adószám: HU11392534
Bank: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszámla: 12067008-00329735-00100002
Bank SWIFT kódja: UBRTHUHB
Bank IBAN kódja: HU78 1206 7008 0032 9735 0010 0002

Vevő:

Csanádpalota Város Önkormányzata
Csanádpalota, 6913
Kelemen László tér 10.

Adószám: 15726872-2-06
Közösségi adószám:

Teljesítés ideje: 2018. 05. 29.	Számla dátuma: 2018. 05. 29.	Fizetési határidő: 2018. 06. 28.	Hivatkozás: VÁLLALK.SZERZ.	Pénznem: HUF	Fizetési mód: Banki átutalás
------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------	---------------------------------

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	ME	Egységár	Nettó ár	Áfa %	Áfa összege	Teljes ár
IDFELVIZSG	Üzembehelyezés utáni, időszakos felülvizsgálat	12	Db	15 000	180 000	27	48 600	228 600
HUF összesen					180 000		48 600	228 600

Betűvel: ****KETTŐSZÁZHUSZONNYOLCEZER-HATSZÁZ.HUF

Áfa részletezve:

	Áfa %	Alapösszeg	Áfa összege	Teljes ár
B-27	27,00	180 000	48 600	228 600
Összesen:		180 000	48 600	228 600

HAÁSZ KFT. (52)
6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.
Adószám: 11392534-2-06

Átutaláskor kérjük a számlaszámot feltüntetni.

Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi kamatként.

A bizonylat megfelel a PM 24/1995 (XI.22.) rendeletnek.

Készítette: Microsoft Dynamics NAV HU 2009 SP1



Telefon: +36 62/542-642, Fax: +36 62/542-641
6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.
E-mail: info@haasz.eu
www.haasz.eu

Csanádpalota Város Önkormányzata
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester Asszony
részére

Tárgy: Árajánlat játékeszközök szabványos felújítására
Iktatószám: JA-18-151

Tisztelt Megrendelő!

A Csanádpalota, Kelemen téri játszótér és Diófa utcai játszótér játékei vonatkozásában elkészült az állapotfelmérés és felülvizsgálat.

A 26 db játékeszközből 12 db játékeszköz felelt meg a felülvizsgálaton, ezeknek a jegyzőkönyvét mellékelten megküldöm, a felülvizsgálatokat tartalmazó számlával egyidejűleg.

Továbbá mellékelten küldök egy kivonatot, hogy a többi 14 db játékeszköz vonatkozásában milyen munkálatok elvégzése szükséges. A kompetencia részről egyértelműsítettem, hogy a HAASZ Kft. vagy Csanádpalota Város Önkormányzata végzi el a feladatokat – ennek költséghatékonysági szempontjai vannak.

A 14 db játékeszköz vonatkozásában a szabványossághoz szükséges javításokra és cserékre egyösszegű árajánlatként nettó 1.485.080 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.886.052 Ft, amely egymillió-nyolcszáznyolcvanhatezer-ötvenkettő Forint.

Szeged, 2018. május 29.

Tisztelettel:

Játszótéri játékok és alkatrészek
6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.
Mobil: +36 20/9750-570
Tel.: +36 62/542-642
Fax.: +36 62/542-641
info@haasz.eu
www.haasz.eu

Csanádpalota, Kelemen téri játszótér

Játékeszköz sorszáma	Játékeszköz neve	Ellenőrzési jegyzőkönyv száma	Megfelelt	Részben megfelelt	probléma leírása	javítás leírása	kompetencia	kompetencia 2
1.	Ovívár	EJ/B/110/15-1/2018.		X	mászóka rész fa részei korhadtak, mászókötél elszakadt, tatőcsere javasolt	mászóka rámpa és kötélzet cseréje ; tető cseréje HDPE műanyag tetőre	HAÁSZ Kft. Végzi el a javítást	
2.	Mászóvár csúszdával	EJ/B/110/15-2/2018.	X					
3.	Kötélalagút	EJ/B/110/15-3/2018.	X					
4.	Csúszda rámpával	EJ/B/110/15-4/2018.	X					
5.	Mérleghinta	EJ/B/110/15-5/2018.		X	Szabálytalan kapaszkodók vannak felszerelve	2 db Új kapaszkodó felszerelése	HAÁSZ Kft. Végzi el a javítást	
6.	Mérleghinta	EJ/B/110/15-6/2018.		X	Szabálytalan kapaszkodók vannak felszerelve	2 db Új kapaszkodó felszerelése	HAÁSZ Kft. Végzi el a javítást	
7.	Négytűlékes duplarugós billenő játékok	EJ/B/110/15-7/2018.	X					
8.	Rugós halacska	EJ/B/110/15-8/2018.	X					
9.	Kétülékes lengőhinta laphintákkal	EJ/B/110/15-9/2018.		X	Ütőcsillapító felület nem megfelelő, hintautókkék cseréje és szakszerű felszerelése indokolt. Továbbá fa védelem leszerelése	2 db új laphinta felszerelése ; ütőcsillapító felület szabványosítása	a 2 db új laphintát a HAÁSZ Kft. Szereli fel	az ütőcsillapító felületről Csanádpalota Város Önkormányzata gondoskodik
10.	Bölcsőtülékes hinta	EJ/B/110/15-10/2018.		X	Ütőcsillapító felület nem megfelelő, hintautókkék cseréje és szakszerű felszerelése indokolt	2 db új bébihinta felszerelése ; ütőcsillapító felület szabványosítása	a 2 db új bébihintát a HAÁSZ Kft. Szereli fel	az ütőcsillapító felületről Csanádpalota Város Önkormányzata gondoskodik
11.	Kombinó mászóka	EJ/B/110/15-11/2018.	X					
12.	Polyball	EJ/B/110/15-12/2018.	X					

13.	Háromszög mászóka	EJ/B/110/15- 13/2018.	X					
14.	Fa vonat kocsival	EJ/B/110/15- 14/2018.		X	fa részek korhadtak, ujjbeszorulás veszélye áll fenn	Új mozdony + vonatkocsi telepítése	új telepítését a HAÁSZ Kft. Végzi el	a régi játékeszköz elbontását Csanádpalota Város Önkormányzata végzi el
15.	Mászótorony	EJ/B/110/15- 15/2018.	X					



Csanádpalota, Diófa utcai játszótér

Játékeszköz sorszáma	Játékeszköz neve	Ellenőrzési jegyzőkönyv száma	Megfelelt	Javítás szükségessége	probléma leírása	javítás leírása	kompetencia	kompetencia 2
1.	Kétüléses hinta laphintákkal	EJ/B/111/11-1/2018.		X	Ütőcsillapító felület nem megfelelő, hintatülkök cseréje és szakszerű felszerelése indokolt	2 db új laphintafelszerelés; ütőcsillapító felület szabványosítása	a 2 db új laphintát a HAÁSZ Kft. Szerelei fel	az ütőcsillapító felületről Csanádpalota Város Önkormányzata gondoskodik
2.	Négyüléses duplarugós billenő játékok	EJ/B/111/11-2/2018.		X	Ütköző felület nem megfelelő	A játék esési térben tereprendezés és földfeltöltés szükséges		az ütőcsillapító felületről Csanádpalota Város Önkormányzata gondoskodik
3.	Kétüléses rugós méreleghinta	EJ/B/111/11-3/2018.		X	A felső kapaszkodóról lecsúszhat a gyermek keze	A felső kapaszkodó cseréje szükséges	HAÁSZ Kft. Végzi el a javítást	
4.	Kétüléses hinta bébihintákkal	EJ/B/111/11-4/2018.		X	Ütőcsillapító felület nem megfelelő, hintatülkök cseréje és szakszerű felszerelése indokolt	2 db új bébihintafelszerelés; ütőcsillapító felület szabványosítása	a 2 db új bébihintát a HAÁSZ Kft. Szerelei fel	az ütőcsillapító felületről Csanádpalota Város Önkormányzata gondoskodik
5.	Méleleghinta	EJ/B/111/11-5/2018.		X	Ütőcsillapító gumi hiányzik	2 db új ütköző gumi telepítése		Csanádpalota Város Önkormányzata végzi el
6.	Csúszda rámpával	EJ/B/111/11-6/2018.	X					
7.	Homokozó	EJ/B/111/11-7/2018.		X	A homokozó kerete hiányzik és feltöltés szükséges	Új homokozó telepítése és homokkal feltöltése	az új Homokozót a HAÁSZ Kft. Telepíti	A homokkal feltöltést Csanádpalota Város Önkormányzata végzi el
8.	Drótkötélpálya	EJ/B/111/11-8/2018.	X					
9.	Kötélhíd	EJ/B/111/11-9/2018.		X	Kötélzet részbeni cseréje	A sérült kötélzet cseréje	HAÁSZ Kft. Végzi el a javítást	
10.	Mászótorony	EJ/B/111/11-10/2018.	X					
11.	Fészekhinta	EJ/B/111/11-11/2018.		X	Ütőcsillapító felület nem megfelelő, hintatülkök cseréje indokolt	Új fészekhinta ütőcsillapító felület rendbetétele	Az új fészekhinta ütőcsillapító felületét a HAÁSZ Kft. Feladta	az ütőcsillapító felületről Csanádpalota Város Önkormányzata gondoskodik



